GOS	Check list unidades livianas-Ingreso mantenimiento	Codigo: MAN-FOR-030 Versión: 00 Fecha vigencia: 05/02/2024

Fecha Mant.	18/4/26	Interno:	UL-162
Nº Orden Asociada:		Kilometraje:	

1 - Estado general del vehículo

N°	Componente	Bien	Mal	Reg
1.1	Espejos retrovisores	✓		
1.2	Choques/Golpes		✓	
1.3	Paragolpe delantero		✓	
1.4	Paragolpe trasero		✓	
1.5	Barra antivuelco	✓		
1.6	Soporte matafuego	✓		
1.7	Estado interior general			✓
1.8	Estado exterior general		✓	
1.9	Cinturones de seguridad	✓		
1.10	Limpiaparabrisas/Líquido	✓		
1.11	Instrumental tablero	✓		
1.12	Volante			✓
1.13	Bocina	✓		
1.14	Parabrisas	✓		
1.15	Calefactor/Desempañ./AA	✓		
1.16	Luneta	✓		
1.17	Vent./Puertas/Manija	✓		
1.18	Caño de escape	✓		

2 - Estado general luces

N°	Componente	Bien	Mal	Reg
2.1	Alta	✓		
2.2	Baja		✓	
2.3	Posición	✓		
2.4	Giro	✓		
2.5	Freno	✓		
2.6	Retroceso	✓		
2.7	Balizas	✓		
2.8	Luz interior	✓		

3 - Elementos auxiliares de seguridad

N°	Componente	Bien	Mal	Reg
3.1	Criquet levanta pick up		✓	
3.2	Llave de rueda		✓	
3.3	Barra de remolque	✓		
3.4	Botiquín		✓	
3.5	Rueda de auxilio		✓	
3.6	GPS	✓		
3.7	Matafuego cabina		✓	
3.8	Matafuego aux. 10 kg		✓	
3.9	Arresta llama		✓	

4 - Documentación

N°	Componente	Bien	Mal	Reg
4.1	Carnet de conducir al día			
4.2	Tarjeta verde	✓		
4.3	Revisión técnica obligator.	✓		
4.4	Ruta			
4.5	Seguro	✓		

5 - Calibración de cubiertas

	Calibración	Delantera chofer	Trasera chof.	Delantera acomp.	Trasera acomp.	Auxilio
5.1	Inicial					
5.2	Final					

N°	Observaciones
	LADO DERECHO
	RUEDAS CAMBIADA FALTA PASO RUEDA
	DELANTERO Y TRASERO GUARDABARRO DELANTERO


ROTO


Realizado por CARRASCO GERMAN

Chofer a cargo:

Versión N° 01
Check List N°: CG-UL-0001

OPTICA QUEMADA DELANTERA
PARILLA FRENTE ROTO
GUARDABARRO DERECHO DOBLADO.
PASARUEDA DELANTERO Y TRASERO
FALTA BULONES Y LLAVE DE RUEDA. FALTA
COMPUERTA. ABOLLADA PARACOLPE TRASERO
ROTO CAJA DE CARGA RAJADA





CARRASCO GERMAN

Realizado por:

Chofer a cargo:

Versión
Check List N°: CG-UL