Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
4pZSjehAdK

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0590033

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30708582545
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: AV. CONQUISTADORES DEL
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: NEUQUÉN
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 8300
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 02994009313
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AC857AT**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 19/11/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 19/11/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **19/11/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: VERITÉCNICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 020-076
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. SANDRA MÓNICA LEÓN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: ING0172(C.I.P.N.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.40 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 19.360 HR
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9536R8277KR901742
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 36588492
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CPG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09780377

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA
INTERNO: TR12518
FCM Nº: 5484152
Nro. de ICM: 255170
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCINCONUEVECEROCEROTRESTRES



4pZSjehAdK

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR CAB DORM C/PLATO ENGANCHE Y BOMBA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 020-076	FECHA 19/11/2026	HORA HI: 17:59 / HF: 19:12	Nro. **076-01233638**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA	DOMINIO **AC857AT**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	19.360 HR	9536R8277KR901742
MOTOR	CUMMINS	ISL 360	36588492
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09780377
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES		
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01	
1		4912	11.55	12.29	6.02	49.47	CO(%)	HC(ppm)	
2		2269	7.5	6.67	11.07	63.66	NOX		
3							RUIDO		
4							EXT. ESCAPE	88.6 dBA	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4	
TOTAL		7181				53.96	INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
FRENO ESTAC.	2	7181	6.84	4.93	27.92	16.71	DERIVA	-1.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (DEFECTO FUERA DE LA ZONA DE BARRIDO)

APTO

Ing. Sandra M. León
Mat. 0172

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gallegos, Felipe	Ing. León, Sandra Mónica Mat. Nº: ING0172(C.I.P.N.)

Certificado: W-590033